

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DO COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA.



Figura 01. Vista da primeira quadra poliesportiva.



Figura 02. Vista da segunda quadra poliesportiva.



Figura 03. Piso com trechos danificados.



Figura 04. Piso com trechos danificados.



Figura 05. Piso com trechos danificados.



Figura 06. Piso com trincas e fissuras.



Figura 07. Piso com trechos danificados.




Figura 08. Juntas de dilatação do piso.



Figura 09. Trechos danificados do piso.



Figuras 10 e 11. Tabela, trave de gol e muretas - quadras.



Figura 12. Muretas.



Figura 13. Estrutura da rede de volêi.



Figura 14. Estrutura da rede de volêi.



Figura 15. Muretas do campo de futebol.



Figura 16. Trave do campo de futebol.



Figura 16. Trave do campo de futebol.