

Relatório Fotográfico

Este documento apresenta fotos das platibandas que fazem parte do objeto: Contratação de serviços de recuperação de impermeabilização das lajes de cobertura e estrutural das platibandas UNICAMP – Limeira/SP – Ensino II – Blocos 2 e 3.



FOTO 1: VISTA PLATIBANDA OESTE - BLOCO 2



FOTO 2: VISTA PLATIBANDA OESTE - BLOCO 3



FOTO 3: VISTA PLATIBANDA OESTE - BLOCO 2



FOTO 4: VISTA PLATIBANDA OESTE - BLOCO 2 E 3



FOTO 5: VISTA PLATIBANDA LESTE - BLOCO 3