



Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Campinas, 27 de outubro de 2023

INFORMAÇÃO TÉCNICA nº 44/2023

OBRA: REFACÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO
PRÉDIO DO CECOM
UNIDADE/ÓRGÃO: CENTRO DE SAUDE DA COMUNIDADE - CECOM

1. Detalhamento das Lajes e Interferências

A edificação que terá sua impermeabilização recuperada e a sua cobertura substituída possui interferências à correta execução dos seus serviços. Elas estão previstas de serem retiradas e após o término dos serviços, reinstaladas conforme previsão na Planilha Orçamentária.

Abaixo seguem as imagens das interferências existentes atualmente e das lajes a serem impermeabilizadas:




Imagem 1: Indicação das lajes a serem impermeabilizadas.



Foto 1: Laje número 1.



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração - DEA
tura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Manutenção



Foto 2: Laje número 2.




Foto 3: Laje número 3.



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração - DEA
tura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Manutenção



Foto 4: Laje número 4. Prédio anexo pertencente ao CECOM.



Fotos 5 e 6: As interferências consistem em cordoalhas de SPDA, antenas, eletrodutos, cabos e quaisquer outros objetos na frente de trabalho.




Imagem 2: Nomenclatura utilizada para as áreas que compõem o prédio do CECOM.



Foto 7: Vista das interferências.



Foto 8: Vista das interferências.



Foto 9: Vista das interferências.



Foto 10: Vista das interferências.



Foto 11: Vista das interferências.



Foto 12: Vista das interferências.



Foto 13: Vista das vigas calha.



Foto 14: Vista das vigas calha.



Foto 15: Vista das vigas calha.



Foto 16: Vista das cordoalhas e pontas de Franklin.



Foto 17: Vista das cordoalhas e pontas de Franklin.

Atenciosamente,

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DEA / UNICAMP