

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REMANESCENTE DA OBRA ACESSIBILIDADE
DO PRÉDIO DOS PROFESSORES DO IFCH**

FOTO 01: Vista da obra em perspectiva



FOTO 02: Face voltada para a rua Cláudio Ábramo



FOTO 03: Acesso à obra pela R. Claudio Ábramo



FOTO 04: Calçada lateral na r. Cláudio Ábramo



FOTO 05: Calçada a ser demolida para execução de piso intertravado




FOTO 06: Calçada a ser demolida para a execução de piso intertravado na lateral da ampliação



FOTO 07: Acesso provisório. Deverá ser desmontado após a execução da obra



FOTO 08: Detalhe do piso no térreo




FOTO 09: Porta do térreo que será removida dando acesso à ampliação



FOTO 10: Portas do sanitário e caixa de corrida do elevador



FOTO 11: Marquise sobre a porta do térreo



FOTO 12: Detalhe das janelas dos 1º e 2º pavimentos



FOTO 13: Poço do elevador



FOTO 14: Caixa de corrida do elevador e laje da caixa de corrida



FOTO 15: Instalação hidráulica do sanitário



FOTO 16: Reservatório



FOTO 17: Cobertura metálica a ser desmontada



FOTO 18: Exemplo de fixação da cobertura metálica a ser desmontada



FOTO 19: Vista parcial da cobertura metálica a ser desmontada




FOTO 20: Vista parcial da estrutura a ser desmontada e reservatório



FOTO 21: Alçapão para acesso à cobertura



FOTO 22: Contramarco da janela do sanitário



FOTO 23: Abertura para instalação de veneziana da ventilação da caixa de corrida do elevador



FOTO 24: Peitoris das janelas



FOTO 25: Instalação parcial dos eletrodutos no térreo



FOTO 26: Instalação parcial dos eletrodutos no 1º pavimento



FOTO 27: Caixa Montana instalada nos sanitários



FOTO 28: Ponto de alimentação hidráulica para o lavatório do sanitário e caixa sifonada



FOTO 29: Platibanda



FOTO 30: Tubo de alimentação do reservatório a ser interligado no reservatório antigo para a alimentação de água fria da ampliação




FOTO 31: Tubulação de descida de Águas Pluviais a ser interligada à calha



FOTO 32: Exemplo de junta de dilatação a receber acabamento




FOTO 33: Alvenaria e pilaretes a serem demolidos. Deverá ser dado acabamento na lateral do quadro.



FOTO 34: Piso existente nos hall




FOTO 35: Piso existente nos hall - térreo

